

＝遊技機汎用対応＝ メイン基板ROM検査器RC-101b 「ROMチェッカー」

遊技機に対する不正行為、特に仕込みゴトの手口は巧妙化の一途を辿り、現在も遊技機メーカーの開封防止対策を偽造品等で無力化した、外観目視での発見が困難な新たな手口が確認されております。

メイン基板ROM検査器「ROMチェッカー」は、メイン基板のセキュリティソケットと検査器を接続し、開始から約3秒でメインROMが不正品か否かを判定可能です。さらに、専用の配線を差し替える事により、1つの本体で現行機全てのメインROM検査に対応でき、メイン基板に対する仕込みゴトの早期発見が可能です。

対応遊技機種種：V5、V4、IDNAC ROM搭載機（パチンコ機、スロット機共用）

セット内容：ROMチェッカー本体、V5用接続ハーネス（1本）、V4用接続ハーネス（1本）、IDNAC用接続ハーネス（1本）、専用シリコンカバー、専用収納ケース、単三電池（3本）

ROMチェッカー本体



対応ROM一覧

【仕様】 寸法：W145mm/D80mm/H40mm 重量：約 500g 検査可能時間：約 10 時間 測定時間：約 3 秒 電源：単三アルカリ電池 3 本 その他：電池交換表示 測定回数表示	ROM外観	ソケット形状	型番
			LEM50A-P
			4280 / 4380
			103 / 301 / 8701 / 8702

※全ての不正ROMを判定できるわけではありません。また、手口によっては対応できない場合や、バージョンアップ等が必要とする事があります。

※本機は、不正サブ基板ROMやぶら下がり手口には対応しておりません。

※正規ROMとの差異を検査する機器であり、NG判定については公的証明に使用できるものではありません。本機を使用してNG判定となった場合は、遊技機メーカーへご相談下さい。

※営業中に使用しないでください。

お問い合わせ

【販売】

株式会社アシストプランナー
福岡県福岡市博多区東比恵 3 丁目 26-4
スマイル東比恵ビル 4 階
tel092-452-8711 fax092-452-8722