

セキュリティ担当者 最強のアイテム

ロムチェッカー

最新V5搭載機種に対応

Rom Scanner

V5・V4・IDNAC (Verify)

ロム交換・基板改造により、特殊な打ち方をする事で大当たりを引き出す被害は現在も存在します。交換・改造された基板は見た目においてもかなり精巧に偽造されており、目視発見は非常に困難です。「**ロムスキャナー**」は簡単に操作でき、短時間でメイン基板のロムや改造をチェックできます。IDNACは、Verify (比較検査) 機能を搭載しています (301型までのロム)。



<対応機種> パチンコ・スロットの両方に使用できます。


- | | | |
|-----------|---------|------------------|
| V5搭載機種 | 型番 | LEM50A-P |
| V4搭載機種 | 型番 | 4280・4380・4168 |
| IDNAC搭載機種 | 型番 | 101・103・301・8701 |
| ベリファイ機能 | 101・103 | は 台別固体番号の取得可能 |
| | 301 | は 機種別固有番号の取得可能 |

<特長>

- ・ 業界最高レベルの検知能力で、瞬時に計測し判定します。
- ・ メイン基板の差込口にコネクタを差し込むだけの簡単作業。(約3秒~10秒で判定します)
- ・ IDNAC-Verifyは、正否判定のみならずメイン基板の内部データを表示・ベリファイ (比較) 検査ができ、**真のロム台帳作成**に役立ちます。
- ・ 今後のバージョンアップも可能な構造です。(有償)

<注意事項>

- * 営業中には使用できません。
- * 遊技台のトラブルは一切保障致しません。
- * **条件の変化、新開発の偽造等により、すべての不正ROMを判別できるとは限りません。**また Error が出ても公的に証明できるものではありません。
- * OK、Error の判定に関しては一切保証できません。



販売店

■販売■

株式会社アシストプランナー
福岡県福岡市博多区博多駅東2-2-11
オフィスパーク博多3F
TEL 092-452-8711 FAX 092-452-8722